

## Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén Información Actualizada a las 10:15hs. del 21/06/2024

1/5

### Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P002	Chos Malal - Tricao Malal - Cancha Huinganco	49	No Pav	TCP		Sectores poceados, barro y nieve. Portar cadenas. Paraje Chapua precaución por derrumbes.
P004	El Huecú - Mallín Largo - Naunauco - Emp. RN 40	62	No Pav	TCP	Mallin Largo	Acumulacion de nieve,visibilidad reducida por neblina .Equipos operando. uso obligatorio de cadenas
P005	Emp. RP 7 (Punta de Agua) - Rincón de los Sauces	73	Pavim	TCP	km 25- empalme ruta 7	Equipos y personal operando en obra de repavimentación. Tránsito intenso.
P007	Neuquén - Centenario - Emp RP 51	19	Pavim	TCP	Fin de autovía- Vista Alegre	Tránsito intenso. Obra en construcción, desvíos, reducción de calzada
P007	Lte c/Río Negro - El Cruce (Emp RP 8)	18	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P007	Emp RP 8 (El Cruce) - Añelo (Emp. RP 17)	45	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P007	Añelo (Emp. RP 17) - Emp. RP 5	62	Pavim	TCP	Travesía urbana	Tránsito intenso. Equipos y personal trabajando en tareas de fresado de calzada.
P008	Emp. RP 51 - Emp. RP 7	8	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P011	Los Cruceros - Moquehue (Emp. RP 13)	14	No Pav	TCP		Baja adherencia por hielo. Sectores poceados y barro. Portacion obligatoria de cadenas.
P013	Zapala - Primeros Pinos	50	Pavim	I		Acumulacion de nieve.
P013	Primeros Pinos - Litrán	55	No Pav	I		Acumulacion de nieve. Viento blanco.
P013	Litrán - Angostura - Gendarmería - Batea Mahuida	16	Pavim	TCP		Calzada resbaladiza por nieve. USO OBLIGATORIO DE CADENAS
P013	Angostura / Gendarmería - Paso Icalma	9	Pavim	TCP		Calzada resbaladiza por hielo y nieve. USO OBLIGATORIO DE CADENAS
P017	Añelo - Plaza Huincul	84	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Sectores con baches.
P017	Plaza Huincul - Picún Leufú (Emp. RN 237)	75	Pavim	TCP		Sectores con baches.

**Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén**  
**Información Actualizada a las 10:15hs. del 21/06/2024**

2/5

**Rutas**

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P018	Emp. RP 23 - Ruca Choroí	28	No Pav	TCP		Calzada resbaladiza por hielo y nieve. USO OBLIGATORIO DE CADENAS. Cortes transversales.
P019	Emp. RN 40 - Cerro Chapelco	5	No Pav	TCP		Calzada resbaladiza por hielo y nieve. USO OBLIGATORIO DE CADENAS.
P021	Emp. RN 242 - Huarenchenque - Loncopué	59	Pavim	TCP		Calzada resbaladiza por hielo y nieve. PORTACION OBLIGATORIO DE
N022	Neuquén - Arroyito	49	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada. Tránsito intenso
N022	Arroyito - Plaza Huincul - Cutral-Có	59	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada. Tránsito intenso. Animales sueltos. Equipos operando.
N022	Cutral-Có - Zapala	77	Pavim	TCP		Calzada resbaladiza por hielo y nieve. PORTACION OBLIGATORIA DE
P023	Junín de los Andes - Malleo	31	Pavim-No Pav	TCP		Nieve sobre la calzada. Portacion obligatoria de cadenas. Equipos
P023	Malleo - Pilo Lil	20	Pavim	TCP		Sectores con hielo. Portacion obligatoria de cadenas. Equipos operando.
P023	Pilo Lil - Rahue (Emp. RP 46)	37	No Pav	TCP		Acumulación de nieve. Equipos operando. Portación obligatoria de
P023	Rahue (Emp. RP 46) - Aluminé	15	Pavim	TCP		Calzada resbaladiza por hielo y nieve. USO OBLIGATORIO DE CADENAS
P023	Aluminé - Litrán (Emp. RP 13)	50	Pavim-No Pav	TCP	Desvíos por obra	Calzada resbaladiza por hielo y nieve. USO OBLIGATORIO DE CADENAS
P023	Emp. RP 13 (Litrán) - Pino Hachado	34	No Pav	I		Acumulación de nieve. Equipos
P024	Emp. RN 40 (Calcatre) - Las Coloradas - Fortín 1º de Mayo (Emp. RP 46)	39	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
P026	Loncopué - Riscos Bayos - Hualcupén	29	Pavim	TCP		Calzada resbaladiza por hielo. Portación obligatoria de cadenas.
P026	Hualcupén - Cajón Chico - Caviahue	17	Pavim	TCP		Calzada resbaladiza por hielo y nieve. Portacion obligatoria de cadenas.
P026	Caviahue - Copahue	20	No Pav	I		Acumulación de nieve
P037	Emp. RP 2 - Wayle	24	No Pav	I		Sin apertura.
N040	Chos Malal - Barrancas	127	Pavim	TCP		Calzada Humeda. Fuertes ráfagas de viento. Probable formacion de hielo en horarios nocturnos. Zona con animales sueltos.

**Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén**  
**Información Actualizada a las 10:15hs. del 21/06/2024**

**Rutas**

<b>Ruta</b>	<b>Tramo</b>	<b>Long. (Km)</b>	<b>Calzada</b>	<b>Transitabilidad</b>	<b>Sección Afectada</b>	<b>Observaciones</b>
N040	Las Lajas (Emp. RN 242) - Chos Malal	165	Pavim	TCP		Calzada Humeda .Probable formacion de hielo en horarios nocturnos. Zona con animales sueltos.
N040	Zapala - Las Lajas (Emp. RN 242)	54	Pavim	TCP		Cinta asfaltica mojada, sectores con hielo. Portacion obligatoria de cadenas.
N040	Zapala - La Rinconada (Emp. RN 234)	172	Pavim	TCP		Sectores con hielo.Portacion obligatoria de cadenas.Equipos operando
N040	La Rinconada - Junín de los Andes - San Martín de los Andes	88	Pavim	TCP		Nieve sobre Calzada. Portación Obligatoria de Cadenas.
N040	San Martín de los Andes - Acc. Chapelco	15	Pavim	TCP		Nieve sobre Calzada. Portación Obligatoria de Cadenas.
N040	Acc. Chapelco - Lago Villarino	43	Pavim	TCP		Nieve sobre Calzada. Portación Obligatoria de Cadenas.
N040	Lago Villarino - Emp. RN 231 - Villa la Angostura	54	Pavim	TCP		Nieve sobre Calzada. Portación Obligatoria de Cadenas.
N040	Villa La Angostura - Emp. RN 237	64	Pavim	TCP		Nieve sobre Calzada. Portación Obligatoria de Cadenas.
N040	Emp. RN 237 - Pte Río Limay (Lte c/Río Negro)	3	Pavim	TCP		Sectores con hielo y nieve. Portación obligatoria de cadenas. Caída de piedras en el km 2.095. Equipos operando
P041	Emp. RP 43 (Caepe Malal) - Aquihueco - Cajón del Curi Leuvú	39	No Pav	TCP		Sectores poceados, barro y nieve. Cajon de curi leuvu vados crecidos solo 4x4.
P043	Chos Malal - Los Menucos - La Primavera	42	Pavim	I		Acumulación de nieve. Visibilidad nula por fuerte viento blanco.
P043	La Primavera - El Llano - Andacollo	14	Pavim	I		Acumulación de nieve. Visibilidad nula por fuerte viento blanco
P043	Andacollo - Cayanta - Bella Vista - Las	37	Pavim	TCP		Calzada resbaladiza por hielo y nieve. PORTACION OBLIGATORIO DE
P046	Emp. RN 40 (a 10 Km de Zapala) - Emp. RP 24	81	Pavim	TCP		Sectores con hielo. Portacion obligatoria de cadenas Equipos operando
P046	Emp. RP 24 - Rahue (Emp. RP 23)	30	No Pav-Pavim	TCP		Sectores con hielo.Portacion obligatoria de cadenas Equipos operando.
P046	Rahue (Emp. RP 23) - Lago Quillén - Lago Hui Hui	39	No Pav	TCP		Nieve sobre calzada. Portar cadenas. Equipos operando.
P048	San Martín de los Andes - Paso Hua Hum	47	Pavim-No Pav	TCP		Calzada resbaladiza por hielo y nieve. USO OBLIGATORIO DE CADENAS
P050	Emp. RN 237 - Emp. RN 234	44	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.

**Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén**  
**Información Actualizada a las 10:15hs. del 21/06/2024**

4/5

**Rutas**

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P051	Emp. RP 7 - Emp. RP 8	27	Pavim	TCP		Tránsito intenso
P060	Emp. RP 23 - Portada PN Lanín	34	Pavim	TCP		Sectores con hielo.Portacion obligatoria de cadenas.Equipos operando.
P060	Portada PN Lanín - Paso Mamuil Malal (Lte con Chile)	12	No Pav	TCP		Nieve sobre la calzada. Uso obligatorio de cadenas.
P061	Junín de los Andes (Emp. RN 40) - Pte Río Chimehuín - Lago Paimún	53	Pavim-No Pav-Pavim-No Pav	TCP		Calzada húmeda. Sectores poceados y barro. Portar cadenas. Equipos operando.
P062	San Martín de los Andes (Emp. RN 40) - Lago Lolog y Carruhué - Lahuencó Epulafquen - Paso Carrirriñe	88	Pavim-No Pav	TCP	Emp. RN 40 - Lago Lolog	Hielo y nieve. Equipo distribuidor de fundentes. Portar cadenas. Desde Lolog INTRANSITABLE.
P063	Emp. RN 40 - Pte Río Meliquina - Pte Río Filo Hua Hum - Paso Córdoba - Confluencia (Emp. RN 237)	69	No Pav	TCP	Emp. RN 40 - Camp. DPV	Nieve y hielo PORTACION OBLIGATORIA DE CADENAS, Campamento DPV - Portada PNL
P065	Confluencia - Villa Traful - El Portezuelo	61	No Pav	TCP	RN 40 a Puesto Miranda	Nieve sobre la calzada.Uso obligatorio de cadenas. Obra de pavimentación. Equipos operando. Animales sueltos. Caída de árboles
P066	Emp. RN 40 - Cerro Bayo	6	No Pav	TCP		Nieve sobre la calzada.Uso obligatorio de cadenas.Equipos operando.
N231	Emp. RN 40 (a 6 Km de Villa la Angostura) - Paso Cardenal Samoré	32	Pavim	TCP		Calzada baja adherencia por acumulación de nieve en cotas altas, neviscas, bajas temperaturas con probabilidad de hielo en sectores. Portación obligatoria de cadena.
N234	La Rinconada (Emp. RN 40) - Pte Collón Curá (Emp. RN 237)	58	Pavim	TCP		Nieve sobre Calzada. Nevando. Portación Obligatoria de Cadenas.
N237	Emp. RN 22 (Arroyito) - Piedra del Águila	175	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Animales sueltos. Equipos operando. Portacion obligatoria de cadenas.
N237	Piedra del Águila - Pte Collón Curá (Emp. RN 234)	76	Pavim	TCP		Sectores con hielo sobre calzada, PORTACION OBLIGATORIO DE CADENAS. Zona con animales sueltos. Equipos operando.
N237	Pte Collón Cura (Emp. RN 234) - Confluencia (Emp. RP 63 y 65)	64	Pavim	TCP		Secotres con hielo sobre calzada, PORTACION OBLIGATORIO DE CADENAS. Equipos operando.

**Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén**  
**Información Actualizada a las 10:15hs. del 21/06/2024**

**Rutas**

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N237	Confluencia - Emp. RN 40	46	Pavim	TCP		Sectores con hielo sobre calzada, equipos y personal trabajando en el despeje. Portación obligatoria de cadenas.
N242	Las Lajas (Emp. RN 40) - Emp. RP 21	10	Pavim	TCP		Baja adherencia por hielo. Portación de cadenas. Animales sueltos.
N242	Emp. RP 21 - Emp. RP 23 (a 500m Aduana Pino Hachado)	41	Pavim	TCP	Km 48 (Desfiladero) caidas de piedra.	Baja adherencia por hielo. Portación de cadenas. Animales sueltos
N242	Emp. RP 23 - Paso Pino Hachado	9	Pavim	TCP		Sectores con hielo, viento blanco. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.

**Accesos**

	Descripción	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P040	Acc Quila Quina (RN 40)	12	No Pav	TCP		Sectores con hielo y nieve. Portacion obligatoria de cadenas.

**Pasos Internacionales**

	Descripción		Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N242	Paso Pino Hachado		Pavim	I	Km 48 caída de piedras.	Acumulación de nieve.
N013	Paso Icalma		Pavim	TCP	Paso habilitado a partir 10:30HS.	Hielo sobre calzada, portacion obligatoria de cadenas.
N048	Paso Hua Hum		No Pav	I		acumulacion de nieve.
N060	Paso Mamuil Malal (ex Tromen)		No Pav	I		Acumulación de nieve.
N231	Paso Cardenal Samoré		Pavim	I		Acumulación de nieve.

Referencias Transitabilidad: **T** - Transitable / **TCP** - Transitable con precaución /  
**TP** - Transitable Pesado / **I** - Intransitable / **S/I** - Sin Información

**La información de las Rutas Nacionales es provista por la DNV**

**División Prensa**  
dppvrensa@neuquen.gov.ar  
0810-333-7882 (RUTA)  
**Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén**